

Come scegliere gli accessori compatibili con la vostra macchina pneumatica?

In generale le macchine pneumatiche PFERD nella versione "scarico posteriore" vengono fornite con tubi di alimentazione e di scarico. Le macchine pneumatiche nella versione "scarico anteriore" generalmente vengono fornite con un portagomma compatibile con il

diametro interno del tubo di alimentazione.

Alcuni accessori sono compatibili con più macchine e sono stati raccolti nei gruppi 1-6. Le descrizioni articolo degli accessori compatibili sono elencati nelle tabelle.

Set di collegamento

I set di collegamento completi AS 1-4 per le singole macchine pneumatiche sono elencati nella tabella riportata sotto. La composizione dei set di collegamento è disponibile alle pagine 66-67.

Pagina della Sez.	Macchina		Utilizzo		Consumo di aria [m³/min]		Scarico dell'aria		Diam. interno tubo di alimentazione [mm]	I tubi di alimentazione e di scarico dell'aria sono in dotazione		Set accessori n.	Gruppo di macchine p. 66-67
			con olio	senza olio	a vuoto	sotto carico	ante-riore	poste-riore		alimen-tazione	scarico		
Smerigliatrici diritte													
12	PGTA 1/1010	101.000 giri/min	-	•	0,50	0,35	-	•	5,5	•	•	-	1
12	PGT 1/1000	100.000 giri/min	•	•	0,35	0,17	•	-	5	•	-	-	1
13	PGAS 2/800 E	80.000 giri/min	•	-	0,31	0,25	-	•	5	•	•	1	1
13	PGAS 2/800 E-HV	80.000 giri/min	•	-	0,31	0,25	-	•	5	•	•	1	1
14	PGAS 1/750	75.000 giri/min	•	-	0,35	0,20	-	•	5	•	•	1	1
15	PGAS 1/700	70.000 giri/min	•	-	0,25	0,12	-	•	5	•	•	1	1
15	PGAS 1/700 HV	70.000 giri/min	•	-	0,25	0,12	-	•	5	•	•	1	1
16	PGTA 3/700 (con olio)	70.000 giri/min	•	•	0,25	0,80	-	•	8	•	•	2	5
17	PGAS 1/600	60.000 giri/min	•	-	0,28	0,20	-	•	5	•	•	1	1
18	PGAS 1/550	55.000 giri/min	•	-	0,25	0,12	-	•	5	•	•	1	1
19	PG 3/500 S	50.000 giri/min	•	-	0,45	0,24	•	-	8,5	•	-	3	2
19	PGAS 3/500 HV	50.000 giri/min	•	-	0,45	0,24	-	•	8,5	•	•	3	2
20	PGAS 3/440 DH	44.000 giri/min	•	-	0,55	0,35	-	•	8	•	•	2	5
20	PGZA 3/440	44.000 giri/min	•	-	0,55	0,35	-	•	8	•	•	2	5
20	PGZA 3/440 E	44.000 giri/min	•	-	0,55	0,35	-	•	8	•	•	2	5
21	PG 3/380 DH	38.000 giri/min	•	-	0,55	0,35	•	-	8	•	-	2	2
22	PGAS 4/350 E	35.000 giri/min	•	-	0,70	0,45	-	•	8	•	•	2	5
23	PGAS 5/280 HV	28.000 giri/min	•	-	0,85	0,60	-	•	8	•	•	2	5
24	PG 3/250 S	25.000 giri/min	•	-	0,21	0,49	•	-	8,5	•	-	3	2
25	PGAS 7/250 E-HV	25.000 giri/min	•	-	0,95	0,72	-	•	8	•	•	2	5
26	PGAS 5/230 HV (con olio)	23.000 giri/min	•	•	0,85	0,63	-	•	8	•	•	2	5
26	PGAS 5/230 HV (con olio)	23.000 giri/min	•	•	0,85	0,63	-	•	8	•	•	2	5
27	PG 8/220 HV	22.000 giri/min	•	-	0,95	0,85	•	-	8,5	•	-	3	2
27	PGAS 8/220 HV	22.000 giri/min	•	-	0,95	0,85	-	•	8,5	•	•	3	2
28	PG 8/220 V-HV	22.000 giri/min	•	-	0,95	0,85	•	-	8,5	•	-	3	2
28	PGAS 8/220 VS-HV	22.000 giri/min	•	-	0,95	0,85	-	•	8,5	•	•	3	2
29	PG 3/210 DH	21.000 giri/min	•	-	0,67	0,48	•	-	8	•	-	2	5
30	PGAS 10/200 V-HV	20.000 giri/min	•	-	0,75	1,20	-	•	9	•	•	3	2
31	PGAS 5/180 HV	18.000 giri/min	•	-	0,30	0,60	-	•	8	•	•	2	5
31	PGAS 5/180 VE-HV	18.000 giri/min	•	-	0,30	0,60	-	•	8	•	•	2	5
32	PGAS 9/180 V-HV (con olio)	18.000 giri/min	•	•	1,35	0,90	-	•	9	•	•	3	2
33	PG 8/160 HV	16.000 giri/min	•	-	0,34	0,85	•	-	8,5	•	-	3	2
33	PGAS 8/160 VM-HV	16.000 giri/min	•	-	0,34	0,85	-	•	8,5	•	•	3	2
34	PGAS 10/160 V-HV	16.000 giri/min	•	-	0,70	1,20	-	•	9	•	•	3	2
35	PGAS 7/120 E-HV	12.000 giri/min	•	-	0,70	1,30	-	•	8	•	•	2	5
36	PGAS 9/120 V-HV (con olio)	12.000 giri/min	•	•	0,40	0,90	-	•	9	•	•	3	2
37	PG 8/100 HV	10.000 giri/min	•	-	0,17	0,85	•	-	8,5	•	-	3	2
37	PGAS 8/100 HV	10.000 giri/min	•	-	0,17	0,85	-	•	8,5	•	•	3	2
38	PG 8/100 V-HV	10.000 giri/min	•	-	0,17	0,85	•	-	8,5	•	-	3	2
38	PGAS 8/100 V-HV	10.000 giri/min	•	-	0,17	0,85	-	•	8,5	•	•	3	2
38	PGAS 8/100 VM-HV	10.000 giri/min	•	-	0,17	0,85	-	•	8,5	•	•	3	2
39	PG 8/50 V-HV	5.000 giri/min	•	-	0,85	0,34	•	-	8,5	•	-	3	2
40	PGAS 5/40 V-HV (con olio)	4.000 giri/min	•	•	0,85	0,63	-	•	8	•	•	2	5
40	PGAS 10/40 V-HV	4.000 giri/min	•	-	0,60	1,20	-	•	9	•	•	3	2
Smerigliatrici angolari con pinza													
41	PWS 1/800	80.000 giri/min	•	-	0,25	0,18	-	laterale	5	•	-	1	1
41	PWSA 1/800	80.000 giri/min	•	-	0,25	0,18	-	•	5	•	•	1	1
42	PWSA 1/250	25.000 giri/min	•	-	0,30	0,20	-	•	5	•	•	1	1
43	PWSA 5/210 HV	21.000 giri/min	•	-	0,85	0,60	-	•	8	•	•	2	5
44	PWSA 3/220 DH	22.000 giri/min	•	-	0,60	0,46	-	•	8	•	•	2	5
44	PWS 3/200 DH	20.000 giri/min	•	-	0,55	0,35	•	-	8	•	-	2	5
45	PWSA 4/200 HV	20.000 giri/min	•	-	0,57	0,42	-	•	8,5	•	•	3	5
46	PWSA 5/170-45 HV (con olio)	17.000 giri/min	•	•	0,85	0,63	-	•	8	•	•	2	5
47	PWSA 5/160 HV (con olio)	16.000 giri/min	•	•	0,85	0,63	-	•	8	•	•	2	5
48	PWSA 5/130 HV (con olio)	13.000 giri/min	•	•	0,30	0,60	-	•	8	•	•	2	5
49	PWSA 4/45 HV	4.500 giri/min	•	-	0,25	0,50	-	•	8	•	•	2	5
Smerigliatrici angolari con mandrino filettato													
50	PW 3/120 DH	12.000 giri/min	•	-	0,55	0,35	•	-	8	•	-	2	5
51	PWAS 9/120 HV (con olio)	12.000 giri/min	•	•	0,90	0,80	-	•	9	•	•	3	2
52	PWAS 13/120 AVH	12.000 giri/min	•	-	0,50	1,20	-	•	12	•	•	4	4
53	PWT 26/120 HV M14	12.000 giri/min	-	•	0,90	2,25	in basso	-	16	-	-	-	6
54	PWT 26/100 HV M14	10.000 giri/min	-	•	0,90	2,25	in basso	-	16	-	-	-	6
55	PWT 26/85 HV M14	8.500 giri/min	-	•	0,90	2,25	in basso	-	16	-	-	-	6
56	PWAS 4/45 HV-CD	4.500 giri/min	•	-	0,25	0,50	-	•	8	•	•	2	5
Smerigliatrici a nastro													
57	PBS 3/200 DH...	21 m/s	•	-	0,55	0,35	•	-	8	•	-	2	5
58	PBSA 5/160 HV... (con olio)	25 m/s	•	•	0,85	0,63	-	•	8	•	•	2	5
59, 60	PBS 5/155 HV...	21 m/s	•	-	0,60	0,40	•	-	8,5	•	-	3	2

Segue alla pagina successiva

