



RSC50 2.0 FX/445UT Combinazione arredo officina RSC50 2.0 con 445 utensili

Combinazione composta da:

- 1 Piano di lavoro in MDF rivestito in acciaio inossidabile da 2.240x700 mm (RSC50 2.0 PX/3-2,2MT)
- 1 Modulo fisso con 7 cassetti (RSC50 2.0 M7)
- 1 Cassettiera mobile con 7 cassetti (RSC50 2.0 C7)
- 1 Modulo fisso di servizio con 2 cassetti (RSC50 2.0 MS-2C)
- 3 pensili a muro (RSC50 2.0 PM)
- 3 pannelli forati portautensili superiori (RSC50 2.0 PFS)
- 3 pannelli forati portautensili inferiori (RSC50 2.0 PFI)
- 3 coppie montanti DX-SX (RSC50 2.0 P/2MDX-SX)
- 1 Armadio a 2 ante (RSC50 2.0 A2)



- | | art. |
|-----------|--------------------|
| 050001086 | RSC50 2.0 FX/445UT |
- n. 18 **42:** chiavi combinate 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 mm
- n. 7 **90:** chiavi poligonali curve 6x7 - 8x9 - 10x11 - 12x13 - 14x15 - 16x17 - 18x19 mm
- n. 1 **123Q1/4:** adattatore a sgancio rapido 1/4" per chiavi a cricchetto 10 mm
- n. 1 **123Q3/8:** adattatore a sgancio rapido 3/8" per chiavi a cricchetto 13 mm
- n. 1 **123Q1/2:** adattatore a sgancio rapido 1/2" per chiavi a cricchetto 19 mm
- n. 12 **142:** chiavi combinate a cricchetto reversibile 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 mm
- n. 9 **96BPC/SC9:** chiavi maschio esagonale piegate con estremità sferica $\odot$ 1,5 - 2 - 2,5 - 3 - 4 - 5 - 6 - 8 - 10 mm
- n. 1 **895/1:** bussola portainseriti
- n. 1 **895/3:** bussola portainseriti
- n. 1 **895/6:** bussola portainseriti
- n. 13 **900:** chiavi a bussola a mano esagonali 1/4" $\odot$ 4 - 4,5 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm
- n. 9 **900L:** chiavi a bussola a mano lunghe bocca esagonale $\odot$ 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 mm
- n. 5 **900ME:** chiavi a bussola maschio esagonale 1/4" $\odot$ 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm
- n. 4 **900LP:** chiavi a bussola a giravite per viti con intaglio 1/4" $\bullet$ 0,8x4 - 1x5,5 - 1,2x6,5 - 1,2x8 mm
- n. 4 **900PH:** chiavi a bussola a giravite per viti con impronta a croce Phillips® 1/4" $\bullet$ PH1-PH2-PH3-PH4
- n. 7 **900TX:** chiavi a bussola a giravite maschio per viti con impronta Torx® $\odot$ T10 - T15 - T20 - T25 - T27 - T30 - T40
- n. 1 **900/16:** raccordo con attacco quadro
- n. 1 **900/25:** snodo 1/4"
- n. 3 **900/...:** prolunga - 1/4" 50-100-150 mm
- n. 1 **900BG/31:** quadro maschio 1/4"
- n. 1 **900/42:** quadro scorrevole 1/4"
- n. 1 **900/55:**
- n. 17 **910A:** chiavi a bussola esagonali 3/8" $\odot$ 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 mm
- n. 1 **910/15:** raccordo con attacco quadro $\square$ 3/8 - $\blacksquare$ 1/4
- n. 1 **910/16:** raccordo quadro maschio 1/2" e femmina 3/8" $\square$ 3/8 - $\blacksquare$ 1/2
- n. 1 **910/21:** prolunga - 3/8" 125 mm
- n. 1 **910/22:** prolunga - 3/8" 250 mm
- n. 1 **910/25:** snodo 3/8"
- n. 1 **910/42:** quadro maschio 3/8" con spina scorrevole
- n. 1 **910/55:**
- n. 21 **920A:** chiavi a bussola esagonali 1/2" $\odot$ 8 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 - 30 - 32 mm